Auftraggeber: Kanton Glarus, Bau und Umwelt, 8750 Glarus

Grundwasseruntersuchung Sernftal, Glarus Süd

Hydrogeologisches Profil entlang des Sernf 1:5'000 / 1'000, Nr. 1

Legende:

B = Bohrung neu, *B = ältere Bohrungen (Archiv Kt. Glarus, Archiv vM)*

- $\vdash\!\!\!\!-$ 5.2·10⁻⁵ m/s Durchlässigkeitsbeiwert k (Profil-k-Wert)
- Wasserspiegel mit Datum
- Grundwasserträger mit mässiger bis guter Durchlässigkeit
- Grundwasserträger mit schlechter bis mässiger Durchlässigkeit

Chemismus des Grundwassers gemäss Ionenbilanz:
oberer Halbkreis: Kationen in meq%
unterer Halbkreis: Anionen in meq%
(äusserster Kreis 100%)

Dr. von Moos AG
Geotechnisches Büro
Beratende Geologen und Ingenieure
8037 Zürich / 5401 Baden / 8214 Gächlingen www.geoinn.ch

Gez.	Kontr.	Datum
LO	Ri	28.10.19

Beilage: 3

Bericht: 11600

Format: 30 x 126

Profil Nr. 1 1:5'000 / 1'000



11600-B3-Profil-1.ai Plangrundlage: Höhenmodell swisstopo