Auftraggeber: Kanton Glarus, Bau und Umwelt, 8750 Glarus

# Grundwasseruntersuchung Sernftal, Glarus Süd

## Hydrogeologische Profile 1:5'000 / 1'000, Nr. 2 ÷ 4

Legende:

**B** = Bohrung neu , *B = ältere Bohrungen (Archiv Kt. Glarus, Archiv vM)*

k-5.2·10⁻⁵ m/s Durchlässigkeitsbeiwert k (Profil-k-Wert)

Wasserspiegel mit Datum

Grundwasserträger mit mässiger bis guter Durchlässigkeit

Grundwasserträger mit schlechter bis mässiger Durchlässigkeit


Dr. von Moos AG
Geotechnisches Büro
Beratende Geologen und Ingenieure
8037 Zürich / 5401 Baden / 8214 Gächlingen www.geovm.ch


| Gez. | Kontr. | Datum | | |
|---|---|---|---|---|
| LO | Ri | 28.10.19 | Beilage: | 4 |
| | | | Bericht: | 11600 |
| | | | Format: | 30 x 105 |

Profil Nr. 2 1:5'000 / 1'000




11600-B4-Profil-2.ai Plangrundlage: Höhenmodell swisstopo

Profil Nr. 3 1:5'000 / 1'000




Profil Nr. 4 1:5'000 / 1'000